

Перечень бюллетеней, введенных в действие за IV квартал 2014 года

п/п	Наименование документа	
1	Ми-8 Бюллетень Т3431-БР-Г Уточнение текста Руководства по ремонту в связи с заменой конденсаторов типа МБГО на К50	04.09.2014
2	Ми-8 Бюллетень Т3431-БЭ-Г Приведение ЭД в соответствие с КД в связи с заменой конденсаторов типа МБГО на К50	04.09.2014
3	Ми-8 Бюллетень Т3418- БР- Г Уточнение Руководства по ремонту в связи с установкой терминала ССКМ	12.09.2014
4	Ми-8 Бюллетень Т3418- БЭ-Г Дополнения к ЭД в связи с установкой терминала ССКМ	12.09.2014
5	Ми-8 Бюллетень ТМ3403-БЭ –Г РТЭ, РТО Ми-8, Ми-8МТВ1-уточнение текста	12.09.2014
6	Ми-8 Бюллетень ТМ3404- БР – Г Руководство по ремонту - уточнение текста по актам проверок	12.09.2014
7	Ми-26 Бюллетень 90.1135 –БЭ –Г Эксплуатационная документация-Уточнение текста в связи с внедренными с апреля по ноябрь 2012г. конструктивными изменениями и уточнениями условий эксплуатации	16.10.2014
8	Ми-8 Бюллетень ТМ3445-БЭ –Г Замена регистратора САРПП-12ДМ на СДК-8-бюллетени М2822-БУ-Г, Т2822-БУ-Г-изменение шифра бюллетеней «БУ» на «БД».	28.10.2014
9	Ми-8 Бюллетень АМТ 3990-БУ-Г Установка огнетушителя ОР-1-2-20-30 в кабине экипажа	05.11.2014
10	Ми-26 Бюллетень 90.1140-БР-Г-ЛУ Руководство по кап. ремонту - уточнение текста и графики рисунков с 10.2012 по 10.2013	20.11.2014
11	Ми-8 Бюллетень Т3413-БЭ-Г Руководство по тех. Эксплуатации Ми-8МТВ-1.0000.00 РЭ. Книга 5.	10.12.2014
12	Ми-8 Бюллетень АМТ 3992-БЭ-Г Замена радиостанций «Орлан-85СТ» на радиостанции Прима-МВ-Уточнение эксплуатационной документации.	10.12.2014
13	Ми-8 Бюллетень АМТ 3984-БЭ-Г Установка спутниковой системы контроля местоположения воздушных судов ССКМ - Уточнение эксплуатационной документации	10.12.2014
14	Ми-8 Бюллетень АМТ 3989-БЭ-Г Замена автоматического радиокompаса АРК-15М на автоматический радиокompас АРК-35-1- Уточнение эксплуатационной документации	10.12.32014
15	Ми-26 Бюллетень 90.1130-БР-Г Руководство по капитальному ремонту - уточнение текста и графики рисунков в связи с внедрением конструктивных изменений за период с ноября 2011г. по октябрь 2012 г.	15.12.2014
16	Ми-8 Бюллетень Т3444-БР-Г Уточнение текста Руководства по ремонту в связи с оборудованием вертолетов сигнальным табло «ПТ-200 включен» и «Сеть пит от аккумуляторов»	16.12.2014

17	Ми-8 Бюллетень Т3444-БЭ-Г Уточнение текста Руководства по технической эксплуатации в связи с оборудованием вертолетов сигнальным табло «ПТ-200 включен»	16.12.2014
18	ТВ2-117 Бюллетень С79-1407-БР-Г Дополнение и уточнение Руководства по кап. ремонту двигателя ТВ2-117А, АГ	24.09.2014
19	Бюллетень по ВР-14 С78-1270-БР-Г. Изменения и дополнения Руководства по ремонту в связи с уточнением «неразрушающих методов контроля» для исполнения	15.12.2014
20	Бюллетень № 764-БЭ. Изделие: Самолет Ту-204-300А По вопросу: - Руководство по технической эксплуатации. Раздел 032 - внесение изменений в связи с введением дренажных отверстий в механизмах приводов концевых выключателей шасси.	23.09.2014
21	Бюллетень №1001-БЭ. Изделие: Самолеты Ту-204-100В, Ту-204-100С, Ту-204-300. По вопросу: Руководство по технической эксплуатации раздел 21 - внесение изменений по опыту эксплуатации.	23.09.2014
22	Бюллетень № 767-БЭ. Изделие: Самолет Ту-204-300А По вопросу: - Руководство по технической эксплуатации Разделы: 12, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 49, 52 - внесение изменений по опыту эксплуатации. - Регламент по техническому обслуживанию. Разделы: 3,4 - внесение изменений по опыту эксплуатации.	03.10.2014
23	Бюллетень № 747-БУ. Изделие 96-300. По вопросу: «Приборное оборудование – приборные доски и панели управления – Перестановка ВСС-95-1В № 1 с откидной на переднюю часть центрального пульта пилотов».	14.10.2014
24	Бюллетень № 94-551-БЭ. Предмет бюллетеня: Двигатель ПС-90А. Уточнение Руководства по технической эксплуатации двигателя ПС-90А 94-00-807РЭ.	06.11.2014
25	Бюллетень № 194-001-БЭ. Предмет бюллетеня: Двигатель ПС-90А1. Уточнение Руководства по технической эксплуатации двигателя ПС-90А1 194-00-800РЭ.	06.11.2014
26	Бюллетень С45-1414-БР. Изделие Д-30. По вопросу: Дополнения и изменения к руководству по ремонту двигателя Д-30.	12.11.2014
27	Бюллетень № 154-6535БР. Самолет Ту-154. По вопросу: Уточнение «Альбома основных сочленений и ремонтных допусков» (АС). Уточнение размера диаметра подшипника в соответствии с чертежом. Раздел 032 – «Шасси».	13.11.2014
28	Бюллетень № 214-261-БУ/БЭ. Изделие Ту-214. По вопросу: Повышение надежности работы сигнализации шасси: 1. Замена подшипника ШНР-6Ю на нажимной элемент (ролик) в механизмах привода концевых выключателей системы шасси; 2. Герметизация корпусов механизмов привода КВ в местах установки КВ и выполнение дренажных отверстий; 3. Установка стальной вставки для исключения возможности скапливания влаги в месте сопряжения пружины с качалкой.	13.11.2014
29	Бюллетень № 214-264-БУ/БЭ. Изделие Ту-214. По вопросу: Установка систем по действующей документации ВСУП-85-3, ВСУТ-85-3 с версиями: ИВУК.ВСУП-85-3.00006-01, ИВУК.ВСУТ-85-3.00006-01.	13.11.2014

30	Бюллетень № 214-251-БУ/БЭ. Изделие Ту-214. По вопросу: Установка системы TCAS версии 7.1.	13.11.2014
31	Бюллетень № 983-БД. Изделие: Самолеты Ту-204-300, Ту-204-100В. По вопросу: - Система управления самолетом. - Система управления закрылками. - Целевой осмотр рельсов № 3, 4, 5 хвостового звена внешнего закрылка. - Замена рельсов при выявлении дефектов или недопустимых отклонений от чертежа.	14.11.2014
32	Бюллетень № 935-БЭ. Предмет бюллетеня: Самолеты Ту-204-300 (с 057) Руководство по технической эксплуатации. Разделы 12, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 49, 57, 71, 76, 77, 80 – внесение изменений по опыту эксплуатации.	14.11.2014
33	Бюллетень № 94-499-БЭ. Предмет бюллетеня: Двигатель ПС-90А. Уточнение Руководства по технической эксплуатации двигателя ПС-90А 94-00-807РЭ.	27.11.2014
34	Бюллетень № 194-002-БЭ. Предмет бюллетеня: Двигатель ПС-90А1. Уточнение Руководства по технической эксплуатации двигателя ПС-90А1 194-00-800РЭ.	27.11.2014
35	Бюллетень № 94-550-БД. Предмет бюллетеня: Двигатель ПС-90А и его модели. Разовый осмотр и оценка состояния внутренней полости промежуточного соединителя «Х21Д», установленного в линии связи питания датчика ДАТ-250К	27.11.2014
36	Бюллетень № 759-БЭ. Изделие: Двигатель Д-30КП, Д-30КП 2 серии. По вопросу: Уточнение Инструкции по технической эксплуатации двигателя Д-30КП-2 за 2014 год.	18.12.2014
37	Бюллетень № 154-6536БР. Самолет Ту-154. По вопросу: «Руководство по капитальному ремонту» (РК). Раздел 020 – «Стандартизованные технологические процессы», Раздел 28 – «Топливная система» - уточнение текста и рисунка.	22.12.2014
38	Бюллетень № 94-554-БУ. Предмет бюллетеня: Двигатель ПС-90А и его модели, ПС-90А2. Изменение способа контровки винтов крепления стенок РУ 94-20-945-03, 94-20-8292, 93-20-844, 85-20-840 в эксплуатации.	22.12.2014
39	Бюллетень № 214-518-БЭ. Предмет бюллетеня: Уточнение типовой программы по оценке технического состояния самолета Ту-214.	24.12.2014
40	Бюллетень № 984-БУ. Изделие: Самолеты Ту-204-100В, Ту-204-100С, Ту-204-300, Ту-204-300А. По вопросу: - Приборное оборудование - Многоканальная система сбора, обработки и регистрации параметрической информации - Замена блоков сбора параметрической информации БСПИ-6 сер.2(2.1, 2.2) на БСПИ-6 сер.2.3	24.12.2014
41	Бюллетень № 765-БЭ. Изделие: Самолет Ту-204-300А. По вопросу: - Руководство по технической эксплуатации - раздел 24 – внесение изменений в связи с введением проверки работоспособности питания розеток бытовых приборов.	24.12.2014
42	Бюллетень № 928-БЭ. Изделие: Самолет Ту-204-100С. По вопросу: - Руководство по технической эксплуатации, Разделы 11, 12, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 49, 57, 71, 76, 80 – внесение изменений по опыту эксплуатации.	24.12.2014