



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

## ДИРЕКТИВА ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

20 марта 2020 года

№ 2020-FATA-01020A-06

Применимость – самолеты RRJ-95

Государство Разработчика – Российская Федерация

---

Корректирующие действия, изложенные в настоящей Директиве летной годности, являются обязательными. Ни один эксплуатант не может эксплуатировать экземпляр воздушного судна, на который распространяется действие настоящей Директивы летной годности, иначе, как в соответствии с требованиями этой Директивы.

---

В связи с проявлением в процессе эксплуатации воздушных судов (далее – ВС) типа RRJ-95 случаев столкновения основных опор шасси с фюзеляжными створками при уборке шасси, в целях поддержания летной годности самолетов указанного типа

### ПРЕДЛАГАЕМ:

1. На парке ВС типа RRJ-95 с заводскими номерами 95007 – 95031, 95033 – 95074, 95076 – 95232 с установленной версией авионики ПО V530 и выше выполнить сервисный бюллетень № RRJ-32-00354-БД «Шасси – внедрение Электронного блока управления уборкой-выпуском шасси и поворотом передней опоры (LGSCU) P/N 10-345203-006 с ПО версии SJ100V108».

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для предупреждения проявления случаев столкновения основных опор шасси с фюзеляжными створками при уборке шасси выполнять требования раздела 1.04.57 Руководства по летной эксплуатации ВС типа RRJ-95 «Стандартные эксплуатационные процедуры. Взлет» в том числе – «Для предотвращения повреждения основных опор шасси и фюзеляжных створок после отделения самолета от ВПП, перед уборкой шасси убедитесь, что индикация символов положения фюзеляжных створок на EWD зеленого цвета».

2. Результаты выполнения пункта 1 данной Директивы летной годности (далее – Директивы), направлять в адрес Оперативно-ситуационного центра ПАО «Корпорация «Иркут» – [customercare@scac.ru](mailto:customercare@scac.ru).

3. В случае выявления несоответствий при выполнении п. 1 Директивы – действовать в соответствии с рекомендациями Разработчика ВС.


4. Срок выполнения данной Директивы – до 10.03.2022 включительно

5. Данная Директива вступает в силу с 15.04.2020.

Приложение: Сервисный бюллетень № RRJ-32-00354-БД  
на 36 л. в 1 экз.

---

**Заместитель Руководителя  
Федерального агентства  
воздушного транспорта**



**А.А. Новгородов**

---